

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 德安县白云岭新型建材产业园年产 980 万吨建
筑新材料建设项目

项 目 编 号 2019-360426-30-03-028059

建 设 地 点 德安县城北 328°方向，直距约 13km 处

验 收 单 位 德安县南方新材料有限公司

2023 年 3 月 13 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	德安县白云岭新型建材产业园 年产 980 万吨建筑新材料建设 项目	行业类别	露天非金属 矿
主管部门 (或主要投资人)	德安县南方新材料有限公司	项目性质	新建
水土保持方案审批部 门、文号及时间	德安县水利局 德水水保字〔2021〕1 号，2021 年 3 月		
水土保持方案变更审批 部门、文号及时间	/		
水土保持初步设计审批 部门、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2021 年 5 月至 2023 年 2 月		
水土保持方案编制单位	九江绿野环境工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	中国建筑材料工业地质勘察中心江西总队		
水土保持监测单位	江西园景环境科技有限公司		
水土保持施工单位	天津矿山工程有限公司德安分公司		
水土保持监理单位	合肥水泥研究设计院有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	江西园景环境科技有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）和《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》〔2019〕（160）号文的要求，德安县南方新材料有限公司于2023年3月13日在德安县主持召开了德安县白云岭新型建材产业园年产980万吨建筑新材料建设项目水土保持设施验收会。参加会议的有设计单位中国建筑材料工业地质勘察中心江西总队、施工单位天津矿山工程有限公司德安分公司、水土保持监理单位合肥水泥研究设计院有限公司、水土保持方案编制九江绿野环境工程咨询有限公司、水土保持监测单位以及水土保持设施验收报告编制单位江西园景环境科技有限公司等单位代表及特邀专家，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组察看了工程现场，查阅了各参建单位提供的有关技术资料，听取了水土保持工程施工、方案编制、监测、监理和水土保持设施验收报告编制等单位的汇报，经质询、讨论，形成了德安县白云岭新型建材产业园年产980万吨建筑新材料建设项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

德安县白云岭新型建材产业园年产980万吨建筑新材料建设项目位于九江市德安县城北328°方向，直距约13公里处以东，行政区域属德安县丰林镇管辖。项目征占地总面积为131.47公顷，其中工业场地占地面积33.33公顷、辅助设施（办公区）占地面积3.33公顷、矿区占地面积77.71公顷、矿区道路占地面积17.1公顷。全部为临时占地。基建期

扰动面积 39.9 公顷，其中采矿区（首采平台区占地面积 1.30 公顷）、道路工程区（矿山道路占地面积 15.2 公顷、进厂道路占地面积 1.26 公顷）、工业场地（加工厂区占地面积 17.43 公顷、改建沟渠占地面积 0.74 公顷、生活办公区 3.33 公顷）、临时堆土区占地面积 0.64 公顷。生产规模 980 万 t/a，回采率 95.4%，废石量 47.3 万 t/a，矿山露采服务年限 17.08 年，开采方式及开拓方法为露天方式开采和公路汽车运输，开采矿种为建筑石料用灰岩。工程总投资 50.38 亿元，其中土建投资 21.73 亿元。工程于 2021 年 5 月开工，2023 年 2 月完工，总工期 22 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2021 年 3 月 12 日，德安县水利局下发了关于《德安县白云岭新型建材产业园年产 980 万吨建筑新材料建设项目水土保持方案报告书的批复》（德水水保字〔2021〕1 号）。

（三）水土保持初步设计情况

水土保持方案批复后，2021 年 3 月由中国建筑材料工业地质勘察中心江西总队完成该项目绿色矿山建设方案，其中涵盖水土保持设计及施工图设计。

（四）水土保持监测情况

2021 年 11 月，德安县南方新材料有限公司委托江西园景环境科技有限公司对德安县白云岭新型建材产业园年产 980 万吨建筑新材料建设项目开展水土保持监测工作；2023 年 3 月编制完成了《德安县白云岭新型建材产业园年产 980 万吨建筑新材料建设项目水土保持监测总结报告》。监测报告结论为：本工程水土流失防治指标达到了方案批复的防

治目标值，未发生明显水土流失危害。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2023年3月，江西园景环境科技有限公司编制完成了《德安县白云岭新型建材产业园年产980万吨建筑新材料建设项目水土保持设施验收报告》。主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监理、监测工作，缴纳了水土保持补偿费，水土保持法定程序完整；水土流失防治任务完成；水土流失防治目标达到方案批复目标值。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件的要求，落实了水土流失防治措施，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到方案批复的目标值，符合水土保持设施竣工验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

德安县白云岭新型建材产业园年产 980 万吨建筑新材料建设项目水

土保持设施验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备 注
组 长		德安县南方新材料有限公司	负责人	周雨	建设单位
		天津矿山工程有限公司德安分公司	负责人	刘路	施工单位
		中国建筑材料工业地质勘察中心江西总队	设 代	刘永义	设计单位
		合肥水泥研究设计院有限公司中亚监理公司德安南方监理部	总 监	罗丰	监理单位
	冷德意	九江绿野环境工程咨询有限公司	工程师	冷德意	水土保持方案编制单位
	刘凯兵	江西园景环境科技有限公司	助 工	刘凯兵	监测单位
	谭 威	江西园景环境科技有限公司	助 工	谭威	验收报告编制单位
	梅兴波	特邀专家		梅兴波	验收专家
	李平福	特邀专家		李平福	验收专家